

ADHESIVE SELECTION GUIDE

	Adhesives	\$100 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10							Strict St							
	Eive		58.30	505/20	15/10 5A10	3/	544/	SAIO	Oth/	OHy/	20 HZ/	2 July	Junit	50/5/2	5/	SOLY
	ines		SAI	SAJ	SAJ	70	70.	70	70	70,	10.15	0.00	SP)	SP)	(53)	1/2
	Pa.		/	/	/	5/	5/	5/	5/	2/6	A/ 6	8 / S			4/	9/
Metals	Aluminimum	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*4)*1)	*4)*1
	Anodized Aluminium	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)		*4)*1
	Die - casting Aluminium	*5)	*5)	*5)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)		
	Brass	*5)	*5)	*5)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)			*1)	*1)	*1)		
	Cast Iron	*5)	*5)	*5)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)			*1)	*1)	*1)		
	Carbon Steel	*5)	*5)	*5)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)		*4)*1
	Sheet Metal	*5)	*5)	*5)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)		*4)*1
	Ferrite	*5)	*5)	*5)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)			*1)	*1)	*1)		
	Cold Rolled Steel	*5)	*5)	*5)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)		
	Electro Plated Metals	*5)	*5)	*5)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)			*1)	*1)	*1)		
	E - Galvanized Steel											*1)	*1)	*1)		
	Hot Dipped Galvanized Steel											*4)*1)		*4)*1)		
	Hot Stripped Galvanized Steel											*4)*1)		_		
	Copper											*1)	*1)	*1)		
	KTL coated Metals	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)		
	Powder Coated Metals	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)		
	Coil Coated Metals	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)		
	Stainless Steel 1.4301, 1.4541, 1.4307	*5)	*5)	*5)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)		
	Stainless Steel 1.4401, 1.4571, 1.4404	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)	*1)		
	ABS & ABS Blends	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	
	PMMA	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	
CS	PBT & PET	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	
Plastics	Polyamid 6, 11, 12	*2)	*2)	*2)								*2)	*2)	*2)		
	Polyamid 66	*2)	*2)	*2)								*2)	*2)	*2)		
	Vinyls/PVC	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	
	Polycarbonate	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	
	Polyurethanes	- 7	-7	- 7	- 7		- 7				- 7					
10	Polyester	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)		*4)*5
Thermosets	Vinlyester	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)		
	Ероху	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)		
	Phenolics	*5)	*5)	*5)								*5)	*5)	*5)		
	Gelcoat/Topcoat	*4)*5)	*4)*5)	*4)*5)	*4)*5)	*4)*5)	*4)*5)	*4)*5)	*4)*5)	*4)*5)	*4)*5)	*4)*5)		_		*4)*5
	RTM	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)		
	SMC/BMC	*4)*5)		*4)*5)	_	_	_	_		*4)*5)			*4)*5)	_		
	Pultrusion Laminates		*4)*5)													
RIM	P-DCPD (Telene, Metton)		*4)*6)									*6)	*4)*6)			
	Polyurethane	*5)	*5)									*5)	*5)	*5)		
	Polyamid	*2)	*2)	*2)									*4)*5)			
	PMMA/PC/ABS/PS/PVC	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)	*5)		
	Polyolefines															100
Others	ESG Glas	*3)	*3)													
	Enamel	*3)	*3)													
	Ceramics	*3)	*3)	*3)								*3)	*3)	*3)		
	Wood											*5	*5	*5		
	Plywood											*5	*5	*5		
	Rubber	*5	*5									*5	*5	*5		*4)*5
	Mineralics											_				., .
	Honeycombed materials															
	Concrete	*5	*5									*5	*5	*5		
	Natural Stones	*5	*5									*5	*5	*5		
	PP/PE															
	Teflon															
	TCHOIL															



excellent choice
good choice
testing required
not recommended

Surface Preparation:

*1) AP1 metal cleaner *2) AP2 plastic cleaner *4) Roughen 40 grit *5) IPA wipe

*3) AP3 glas cleaner

*6) n-Heptane