

IT Product Information

Elan-tech ® PROTOCAST

PC 1121/G 121 100:110 by weight

ELANTAS EUROPE Sales offices:

Strada Antolini n°1 loc. Lemignano 43044 Collecchio (PR) Italy Tel +39 0521 304777 Fax +39 0521 804410

Grossmannstr. 105 20539 Hamburg Germany Tel +49 40 78946 0 Fax +49 40 78946 349

info.elantas.europe@altana.com www.elantas.com

Tempo di utilizzo

Viscosita' miscela iniziale a:

Tempo di sformatura 60°C (3mm)

Massimo spessore di colata consigliato

25°C 100ml

25°C (indicativa)



4,5

300

45

3 - 5

3,5

200

35

min

mPas

min

mm

IO-10-73 (*)

IO-10-50 (EN13702-2)

(*)

Resina Indurente Rapporto in peso PROTOCAST PC 1121 G 121 100:110

Applicazioni: Realizzazione di prototipi funzionali, dimostrativi e pre-serie di manufatti progettati per lo

stampaggio ad iniezione di termoplastici.

Metodo di utilizzo: Colata sottovuoto. Colata a pressione atmosferica su stampi in gomma siliconica, metallo, resina.

Indurimento a TA.

Seguire attentamente le istruzioni riportate sul retro.

Descrizione: Sistema bicomponente. Pigmentabile. Elevata tenacità. Buona resistenza termica. Il sistema

presenta buone caratteristiche anche con indurimento a temperatura ambiente.

SPECIFICHE DI SISTEMA

Viscosita' a:	25°C		IO-10-50 (EN13702-2)	mPas	200	500
Tempo di gelificazione	25°C	100 ml	IO-10-73 (*)	sec	255	315
Indurente						
Viscosita' a:	25°C		IO-10-50 (EN13702-2)	mPas	100	240
		CARATTERIS	TICHE TIPICHE DEL SISTEM	A		
Dati di lavorazione						
Rapporto in peso			per 100 g resina	g	100:110	
				ml	100:93	
Rapporto in volume			per 100 ml resina	1111	100	
			per 100 ml resina	1111	Bia	
Colore resina			per 100 ml resina	1111		nco
Rapporto in volume Colore resina Colore indurente Densita' a: 25°C Resin	ıa		per 100 ml resina IO-10-51 (ASTM D 1475)	g/ml	Bia	nco



PC 1121/G 121

CARATTERISTICHE TIPICHE DEL SISTEMA FINALE

Proprietà determinate su provini induriti: 15 h 60°C

Colore				Bianco		
Densita'		IO-10-54 (ASTM D 792)	g/ml	1,05	1,15	
Durezza		IO-10-58 (ASTM D 2240)	Shore D/15	83	85	
Transizione vetrosa (Tg)	4 h 60°C	IO-10-69 (ASTM D 3418)	°C	65	75	
	15 h 60°C		°C	75	83	
Tg massima	1 h 60°C + 4 h 80°C	IO-10-69 (ASTM D 3418)	°C	90	93	
Ritiro lineare su sta	ampo in silicone a 60°C	IO-10-74 b	‰	1,5	3,0	
Temperatura massima di	esercizio consigliata	(***)	°C	g	0	
•	esercizio consignata		_			
Resistenza a flessione		IO-10-66 (ASTM D 790)	MN/m²	75	80	
Deformazione massima		IO-10-66 (ASTM D 790)	%	6,5	7,5	
Deformazione a rottura		IO-10-66 (ASTM D 790)	%	11	13	
Modulo di elasticita' a flessione		IO-10-66 (ASTM D 790)	MN/m²	1.800	2.000	
Resistenza a trazione		IO-10-63 (ASTM D 638)	MN/m²	48	52	
Allungamento a rottura		IO-10-63 (ASTM D 638)	%	4	5	
Resistenza a compressio	ne	IO-10-72 (ASTM D 695)	MN/m²	75	80	

IO-00-00 = metodo interno Elantas Italia. Ove corrispondente è riportato il riferimento alla norma internazionale.

nd = non determinato na = non applicabile TA = RT = temperatura ambiente di laboratorio (23±2°C)

Fattori di conversione: 1mPas = 1cPs 1MN/m² = 10 Kg/cm² = 1MPa

(**) il segno di parentesi indica la facoltatività

^(*) per masse maggiori i tempi si riducono ed il picco aumenta

^(***) La temperatura di esercizio consigliata è fornita sulla base delle informazioni di laboratorio disponibili essendo essa funzione delle condizioni di indurimento utilizzate e del tipo di materiali accoppiati. Per eventuali ulteriori indicazioni si veda il paragrafo post-indurimento.



PC 1121/G 121

Istruzioni:

Preparazione di resina ed indurente: aprire i contenitori e verificare che il componente B (isocianato) non si presenti cristallizzato. Se cosi' fosse richiudere non ermeticamente il contenitore e porlo in forno per 2h a 70°C. Questa operazione permette la dissoluzione dei cristalli. Se dopo questo tempo il prodotto non fosse limpido ripetere l'operazione, raddoppiando il tempo di permanenza in forno.

Preparazione dello stampo: pulire accuratamente lo stampo con aria compressa, e trattarlo con un sottile velo di distaccante siliconico. Fare attenzione a non usare troppo distaccante ed assicurarsi che questo sia ben asciutto.

Temperatura dello stampo: termostatare lo stampo a 60°C, riscaldandolo in forno per alcune ore. Per colate in vuoto: degasare i componenti in apposita campana sino a che i materiali non presentano piu' bolle in superficie.

Colata: dopo avere miscelato le opportune quantita' di resina ed indurente in vuoto colare nello stampo tramite l'apposito canale di colata, immettere aria subito dopo e comunque entro il tempo di utilizzo del sistema.

Indurimento: al termine della colata porre lo stampo in forno a 60°C per l'indurimento (35-45 minuti).

Indurimento

Se il prototipo deve operare in temperatura necessita di post indurimento. Per ottenere la massima Post-indurimento: resistenza termica mettere il prototipo in forno a 60°C, aumentare la temperatura di 5°C/ora fino a 80°C e lasciare 4 h a 80°C. Valutare caso per caso se il pezzo deve essere posizionato su maschera allo scopo di evitare deformazioni durante il post-indurimento.

Stoccaggio:

I polioli ed i relativi indurenti sono conservabili per un anno nei contenitori originali sigillati mantenuti in ambiente fresco ed asciutto. Puo' verificarsi un leggero aumento di viscosita' dell'indurente (isocianato) che non pregiudica le caratteristiche del sistema indurito. Entrambi i componenti sono sensibili all'umidità pertanto si consiglia di chiudere i contenitori subito dopo l'uso. Un eccessivo assorbimento di umidita' puo' portare all'espansione anomala del sistema durante l'applicazione e/o alla reticolazione dell'indurente. Gli isocianati possono cristallizzare alle basse temperature. Per riportarli alle condizioni originali riscaldare il materiale a 70-80°C evitando surriscaldamenti locali. Lasciare raffreddare prima dell'impiego.

Precauzioni:

Consultare la scheda di sicurezza ed attenersi alle disposizioni relative all'igiene industriale ed allo smaltimento dei rifiuti.

> Febbraio 2000/R&S data di emissione revisione n° 03 Settembre 2007/R&S

Tutte le informazioni fornite nel presente bollettino sono considerate accurate al meglio delle conoscenze tecniche disponibili ma è a cura dell'utilizzatore la verifica dell'idoneità del prodotto per la specifica applicazione considerata.